

## 不適合情報

2017年4月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(A)海水ストレーナーに詰まりを確認した。当該ストレーナーを点検・清掃。	
2	3号機	原子炉給水ポンプ(A)軸振動／偏心記録計において、中央演算装置の異常を示す表示の発生を確認した。当該計器を点検・修理。	