

不適合情報

2017年4月24日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	低電導度廃液系ろ過器(B)の自動洗浄時、洗浄工程が途中で停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	7号機	中央制御室換気空調系(A)加湿器(A)に断水を示す警報の発生が繰り返すことを確認した。当該装置を点検・修理。	
3	7号機	中央制御室換気空調系(B)加湿器(A)に断水を示す警報の発生が繰り返すことを確認した。当該装置を点検・修理。	
4	その他	大湊側焼却設備排ガスクーラーの冷却水温度が高くなったことを示す警報が発生し、焼却炉が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルタ予熱用バーナー(B)の着火不良を確認した。当該バーナーを点検・修理。	
6	その他	赤外線サーモグラフィカメラの点検時、測定誤差が管理値を超えていることを確認した。当該装置を修理。測定記録の妥当性を評価。	