

不適合情報

2017年4月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	低電導度廃液系ろ過器(A)の自動洗浄時、工程の異常を示す警報が発生し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器プロパン減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	その他	緊急時対策用消防車1台の車両後部(バンパー)に損傷(へこみ)を確認した。当該事象の原因を調査。なお、車両の運転および機能に影響なし。	