

不適合情報

2017年5月11日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	低起動変圧器冷却ファンの定例試験時、ファンNo. 2の電動機が遮断器動作で停止したことを確認した。 当該電動機を点検・修理。	
2	1号機	中央制御室監視用画面の1つに表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、他の監視用画面で確認は可能。	
3	3号機	濃縮廃液ポンプ(B)の小容量電源盤ハンドルに破損を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
4	5号機	原子炉補機冷却水系格納容器入口外側隔離弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	6号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(B)入口第二弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	