

不適合情報

2017年5月15日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)冷却水入口管ベント弁のヨーク溶接部(点溶接)にひび割れを確認した。当該部を点検・修理。	
2	6号機	直流125V充電器盤(6D)充電器の点検時、電流計の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	