

## 不適合情報

2017年5月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水ろ過器用ホイス(B)油面計に油にじみを確認した。当該計器を点検・修理。	
2	3号機	制御棒駆動機構ポンプ吸込フィルタ(A)に詰まりを確認した。当該フィルタを点検・清掃。	
3	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)出口サンプリングフードサンプル逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)(B)出口導電率記録計の動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	4号機	気体廃棄物処理系排ガス復水器(B)冷却水出口弁の弁棒付け根部に腐食を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域給気処理装置室に繋がる換気空調補機非常用冷却水系配管の保温材に破損を確認した。当該保温材を点検・修理、および当該事象の原因を調査し対策。	