

不適合情報

2017年5月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋換気空調系空冷チラー(A)圧縮機(2)冷水入口温度スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	1号機	排気筒のトリチウム回収装置A系に冷凍部温度の異常を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置はB系にて正常に動作中であり問題なし。	
3	2号機	燃料チャンネル着脱機(B)チャンネル取扱具ホルダのボールロックピン用チェーン取付リング部に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
4	3号機	発電機界磁巻線の温度記録計に指示不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	4号機	原子炉建屋付属棟2階(屋外)の照明用ケーブル中継箱に腐食を確認した。当該中継箱を点検・修理。	
6	5号機	大湊側洗濯廃液系受タンク(B)出口ライン洗浄水供給弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	7号機	原子炉建屋地下3階で協力企業作業員が、監視カメラ保護カバーに運搬中の資材を接触させ当該カバーを破損させたことを確認した。当該カバーを修理。	