

不適合情報

2017年5月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンクの水位計に汚れを確認した。当該水位計を点検・清掃。	
2	2号機	原子炉建屋付属棟1階北西コーナー通路扉のドアロックレバーに破損を確認した。当該ドアロックレバーを点検・修理。	
3	4号機	タービン建屋1階(屋外)照明用ケーブル中継箱に腐食を確認した。当該中継箱を点検・修理。	
4	5号機	原子炉停止時水位記録計の点検時、指針の動作時間が管理値を超えていることを確認した。当該記録計を修理。	
5	6号機	タービン建屋1階可燃性雑固体集積場所の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー中和槽の水素イオン濃度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
7	その他	大湊側補助ボイラー建屋1階南側扉に施錠不良を確認した。当該部を点検・修理。	