

## 不適合情報

2017年5月29日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象   | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1   | 1号機 | 電動駆動原子炉給水ポンプ(A)電動機冷却器の冷却水入口弁内部から異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。      |    |
| 2   | 2号機 | 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)潤滑油タンクドレン抜弁に油にじみ(滴下なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該弁を点検・修理。 |    |
| 3   | 3号機 | 復水ろ過器用天井クレーン巻上機の油面計に油にじみ(滴下なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該油面計を点検・修理。         |    |
| 4   | 6号機 | 所内蒸気系の凝縮水排出装置の点検時、弁座部に当たり不良を確認した。当該部を修理。                          |    |