

不適合情報

2017年6月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)に交流制御電源が喪失したことを示す警報が発生し、当該冷凍機の必要台数が確保できない状態となったことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	G I

2. G II グレード 0件**3. G III グレード 4件**

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	海水熱交換器建屋の所内用圧縮空気系ドレン弁配管に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
2	3号機	タービン建屋1階計装用圧縮空気系配管の床面貫通部養生ブーツ(覆い)に破損を確認した。当該養生ブーツを点検・修理。	
3	3号機	タービン建屋地下1階固定子冷却水装置タービン補機冷却水系配管の床面貫通部養生ブーツ(覆い)に破損を確認した。当該養生ブーツを点検・修理。	
4	3号機	タービン駆動給水ポンプ保守用天井クレーンの点検時、巻上機の潤滑油に汚れを確認した。当該潤滑油を交換。	