

## 不適合情報

2017年6月29日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系および燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置制御盤の表示灯内部部品に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
2	1号機	補機取水口除塵装置洗浄ポンプの点検時、分解部品(羽根車)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
3	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の潤滑油ストレーナ(C-2)に詰まりを確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	
4	2号機	原子炉区域排気処理装置(B)の点検時、排気フィルタに損傷を確認した。当該フィルタを修理。	
5	4号機	中央制御室No. 3監視用ディスプレイに表示不良を確認した。当該ディスプレイを点検・修理。なお、他の監視用ディスプレイで確認可能。	
6	6号機	プロセス計算機の保守用入出力装置Ⅰに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	