

不適合情報

2017年6月30日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟地下2階(管理区域)原子炉建屋排風機(C)電動機用架台内部の床面に、古いタバコの吸いがら1本および古いお菓子の包み紙1枚を確認した。当該タバコおよび包み紙を回収。	
2	5号機	直流125V蓄電池(A)の点検が、重要安全設備保護の関係で点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価し問題ないことを確認済み。	