

不適合情報

2017年7月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GIグレード 0件
- 2. GIIグレード 0件
- 3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	南側66kV開閉所充電器盤の直流電源に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	換気空調系主冷水ポンプ(D)メカニカルシール部に微量のシール水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	
3	2号機	サービス建屋の階段(1階～2階)手すりに取付不良を確認した。当該部を点検・修理。	
4	3号機	ダスト放射線モニタに動作不良を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 なお、当該モニタの代替測定を実施。	
5	5号機	復水脱塩装置の点検時、空気作動弁8台の付属部品から駆動用空気の漏えいを確認した。当該部品を修理。	
6	7号機	コントロール建屋地下1階トレンチ室の照明器具1台に破損を確認した。当該照明器具を修理。	