

不適合情報

2017年7月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋2階床面にひび割れが発生し、補助建屋冷凍機冷水出口ストレーナ一部の結露水がひび割れ部を伝い下階へ滴下していることを確認した。結露水に対する養生を実施済み。当該床面を点検・修理。	
2	4号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)にある常用照明分電盤のコンセント電源用漏電遮断器に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)の点検時、燃料ハンドルのグリップ部が外れることを確認した。当該ハンドルを修理。	
4	7号機	中央制御室換気空調系ダクトおよびコントロール建屋常用電気品区域空調ダクトの外気取入口点検時、微小な腐食孔5箇所を確認した。当該ダクトの応急処置実施済み。なお、空気流入量の評価を行い、中央制御室換気空調系の機能に影響なし。	
5	7号機	海水ストームドレン移送系排水槽ポンプ吐出逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	7号機	プロセス計算機中央演算処理装置No. 7の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、同装置は二重化されており、プロセス計算機の機能に影響なし。	
7	7号機	原子炉建屋最上階の火災報知器が度々、誤作動することを確認した。当該事象の原因を調査。	
8	7号機	管理区域内廃棄物の中に、開封済みのコーヒースティック1本を発見した。当該コーヒースティックを回収。	