

## 不適合情報

2017年7月19日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	復水脱塩装置樹脂性能試験装置の電源ケーブルに損傷を確認した。当該ケーブルを点検・修理。	
2	3号機	変圧器監視用テレビモニタ装置に表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ハンドルのロックピンの確認時、誤って当該ハンドルに触れ、ハンドル位置の異常を示す警報を発生させたことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	電解鉄イオン注入系原子炉補機冷却海水系(A)注入配管に流量低下を確認した。当該配管を点検・清掃。	