

不適合情報

2017年8月1日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	常用電気品区域の作業用電源箱電源表示ランプソケットに破損を確認した。当該ソケットを点検・修理。	
2	1号機	排気筒モニター建屋トリチウム回収装置サンプルポンプ(B)の点検時、軸受取付部に摩耗を確認した。当該部を修理。	
3	2号機	相分離母線シャフト室(非管理区域)上部からの雨水の浸入および床面に水溜まり(約180リットル)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	3号機	低圧電源盤(3SA)の点検時、地絡検出用最大指示計の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
5	5号機	放射性廃棄物処理設備区域給気処理装置の冷却コイル枠に腐食を確認した。当該枠を点検・修理。	
6	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレットNo. 231(箱形荷台)キャスター部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	