

## 不適合情報

2017年8月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	復水ろ過装置逆洗水受けタンク室(管理区域)の床面ひび割れ部より地下水の染み出し(約3cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(A)ブロー弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器冷却水流量計の計装配管継手部に微量な水のにじみを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)の点検時、分解部品(主軸、羽根車等)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	