

不適合情報

2017年8月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	取水口除塵装置洗浄水ポンプ(A)渦巻ストレーナ出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	4号機	CV(電力ケーブル)洞道送風機(C)付近点検用小扉の蝶番に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
3	4号機	熱交換器建屋地下2階(非管理区域)原子炉補機冷却海水系ストレーナ(B)差圧伝送器ドレン配管継手部に海水のにじみおよび床面への滴下(約10cc)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
4	6号機	計装用圧縮空気系圧縮機気水分離器(A)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	その他	水処理設備No. 2大湊側純水送水ポンプの運転時、起動1分後に自動停止することを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	その他	取水口付近(屋外)において土木作業に従事していた協力企業作業員が体調不良を訴えたことから、発電所構内の健康管理室にて産業医の診断を受け熱中症と診断された。治療し帰宅(不休)。 【2017年8月4日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/29080401p.pdf	