

**不適合情報**

2017年8月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

## 1. GⅠグレード 0件

## 2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	3号機	管理区域からの物品搬出記録の確認時、当社放射線管理員の立会が必要な搬出で、立会記録のない物品搬出記録1件を確認した。当該事象の原因を調査。なお、搬出時の測定に異常なし。	GⅢ以下

## 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	B系サプレッションプール水温度記録計に印字不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ出口圧力計元弁に閉固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)の駆動用ベルトに管理値を超えるたわみを確認した。当該ベルトを点検・修理。	
4	5号機	復水移送ポンプ(B)軸受部に油にじみおよび下部に油溜まり(約2cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
5	7号機	高圧代替注水系ポンプの点検時、過速度保護装置の一部の部品表面に腐食を確認した。当該部を修理。	
6	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)の点検時、分解部品(主軸、羽根車他)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	