

## 不適合情報

2017年8月31日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	換気空調系原子炉建屋送風機(A)(B)(C)の風量調整用ダンパーに腐食を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	3号機	タービン建屋1階(管理区域)西側階段室で古いタバコの吸いがら1本を確認した。当該タバコを回収。	
3	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)油冷却器の冷媒配管から微量な冷媒の漏えいを確認した。当該配管を点検・修理。	