

不適合情報

2017年9月25日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷却水入口圧力調整弁の駆動用圧力指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	2号機	電気油圧式制御装置の電気ヒーター(A)用ファンが過負荷で自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	2号機	監視用テレビモニタ装置(湿分分離器(A))に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	5号機	大湊側液化窒素貯槽への窒素補給後の充填配管ブロー時、当該配管の安全弁が数回動作したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	5号機	A系取水路にある補機ポンプ室の補機冷却海水系ストームドレン移送系配管のサポートに腐食(5箇所)および破損(2箇所)を確認した。当該部を点検・修理。	
6	7号機	原子炉建屋にある制御盤室の照明器具に破損を確認した。当該器具を点検・修理。	
7	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプモータ熱交換器(A)出口流量計の流量スイッチに動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	その他	構内入構車両の点検時、点検作業員が動き出した車両をよけた際に、左足首を捻挫したことを確認した。車にて病院に搬送し患部を固定(不休)。当該事象の原因を調査。	
9	その他	1～4号機出入管理所車両ゲートにて防護区域入域車両の点検時、点検作業員が突風で閉まったドアに右小指を挟み負傷した。業務車にて病院に搬送し処置(不休)。当該事象の原因を調査。	