

不適合情報

2017年10月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室換気空調系加湿器加湿弁(B)用電磁弁の点検時、抵抗値が管理値を超えていることを確認した。当該弁を修理。	
2	1号機	中央制御室換気空調系蒸気発生器圧力スイッチの点検時、動作値が管理値を超えていることを確認した。当該スイッチを修理。	
3	4号機	原子炉建屋高電導度廃液系排水槽(A)室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)の点検時、シャフト(駆動力を伝える回転軸)下部の振幅が管理値を超えていることを確認した。当該シャフトを修理。	
5	5号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)潤滑油補給器取付部より油漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
6	6号機	電解鉄イオン注入系電解槽のリード棒および取付部品に腐食を確認した。当該部品を点検・修理。	