

不適合情報

2017年10月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋排気機械室空調機の凝縮水ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	2号機	換気空調系中央制御室送風機(A)の逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
3	3号機	汚染検査所の管理区域側に設置している静電気除電ブラシが非管理区域に落下していることを確認した。当該場所を測定し汚染なし。	
4	4号機	取水口除塵装置パー回転式除塵装置(A)現場操作スイッチ箱(屋外)のケーブル端子台および止めネジに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
5	4号機	取水口除塵装置回転式除塵装置(F)現場操作スイッチ箱(屋外)のケーブル端子台および止めネジに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
6	6号機	放射性廃棄物処理設備建屋地下1階(管理区域)高電導度廃液系弁室天井から雨水の滴下および床面(2箇所)に水溜まり(約70cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	