

不適合情報

2017年10月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)吐出圧力計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	3号機	タービン建屋地下3階配管トレンチ内(管理区域)の非放射性ドレン移送系配管溶接部に微小な孔および微量な水の滴下(汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	
3	6号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)(非管理区域)保温材部より結露水の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	6号機	高圧炉心注水系サプレッションプール側吸込隔離弁(C)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	