

不適合情報

2017年10月23日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器貝殻除去装置(D)フィルタの点検時、フィルタの枠に損傷を確認した。当該枠を修理。	
2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)水室ベント弁の点検時、弁座シート部ライニングに損傷を確認した。当該弁を修理。	
3	6号機	納入済物品の納入前試験検査要領書および試験検査成績書の判定基準値に誤記があることを確認した。当該事象の原因を調査し是正。なお、検査値の判断結果には問題なし。	
4	7号機	取水口作業用分電盤の点検時、漏電遮断器2台に動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
5	7号機	タービン建屋海水熱交換器区域の非放射性スチームドレン系排水口配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	