

## 不適合情報

2017年10月26日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)のグラウンド水飛散防止カバー固定用金具に損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
2	3号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A)の蓋開閉装置に開閉位置の表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	3号機	サービス建屋執務室用空調機(Ⅰ)室外機(屋外)のカバーに損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
4	3号機	原子炉建屋1階北西側二重扉(内側)のパッキンに取付不良を確認した。当該パッキンを点検・修理。	
5	5号機	原子炉建屋付属棟3階の非放射性スチームドレン移送系排水口配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	