

## 不適合情報

2017年11月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	CV(電力ケーブル)洞道排水ポンプ漏電遮断器の点検時、動作時間が管理値を超えていることを確認した。当該遮断器を修理。	
2	2号機	復水ろ過装置の逆洗水移送ポンプ(A)出口絞り弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	原子炉水サンプル洗浄ラックの純水補給水系接続用コネクタに取り外し不良を確認した。当該コネクタを点検・修理。	