

不適合情報

2017年11月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋(管理区域)シャワー室用給気加熱器の凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	4号機	中央制御室監視用テレビモニタ装置のモニタ操作卓スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	7号機	原子炉建屋大物搬入口の照明用水銀灯に破損を確認した。当該水銀灯を点検・交換。	