

## 不適合情報

2017年11月28日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	高電導度廃液系タンク廻り弁の本格点検が、高電導度廃液系濃縮装置修理の関係で点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価。	
2	2号機	高電導度廃液系収集タンク(B)および弁の本格点検が、高電導度廃液系濃縮装置修理の関係で点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価。	
3	4号機	取水口除塵装置洗浄水ポンプストレーナ(C)のドレン逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	サービス建屋(非管理区域)換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)凝縮器の保温材下部から水の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
5	その他	大湊側補助ボイラー建屋(非管理区域)補助ボイラー脱酸剤タンク水位計の下部継手部に微少な漏えいを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
6	その他	気象観測所の感雨計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	