

不適合情報

2017年12月6日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	第4給水加熱器(C)ドレン水位調節指示計に伝送異常を示すランプの点滅を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	2号機	放射性廃棄物処理設備区域排気フィルタ(A)差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	2号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)制御盤の警報テスト用押しボタンスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	3号機	プロセス計算機の情報管理サーバーⅠ系に故障を示す警報の発生および復旧を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該サーバーはⅡ系にて正常に動作中。	
5	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ(D)入口弁の点検時、弁位置調整用ボルトに損傷を確認した。当該ボルトを修理。	
6	7号機	監視用テレビモニタ装置No. 22(原子炉補機冷却海水系ストレナ盤B)カメラのズーム機構に動作不良を確認した。当該カメラを点検・修理。	
7	その他	駐車中の協力企業車両ドア下部から車内に漏れた塗料希釈材が滴下していることを確認した。当該滴下場所を清掃。	