

## 不適合情報

2017年12月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)(C)の冷媒確認用フローグラス内に異物を確認した。当該事象の原因を調査。	
2	6号機	タービン建屋2階(管理区域)北西側壁面から雨水の浸入および水溜まり(約140cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	