

不適合情報

2017年12月22日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー(A)(B)の点検時、冷媒移送電磁弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
2	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)バイパス配管のベント配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	1号機	洗濯廃液系HMI(ヒューマンマシンコントローラ)盤サーバーⅠ系の異常を示す警報が発生し、CPUが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。当該サーバーはⅡ系にて正常に動作中であり問題なし。	
4	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気温度計の点検後の復旧時、放射性廃棄物処理設備エリア送風機が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	2号機	所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(B)メカニカルシールのセット用部品が通常の取付位置からズレていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
6	2号機	中央制御室換気空調系加湿器(A)の異常を示す警報の発生を確認した。当該加湿器を点検・修理。	
7	2号機	有線プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセット3台およびスピーカー1台の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
8	5号機	燃料取替エリア排気放射線モニタA・B・C・D記録計のチャンネル切替時、指示が変動することを確認した。当該計器を点検・修理。	
9	7号機	主タービン電気油圧式制御装置盤の冷却ファンに異常を示す警報の発生を確認した。当該ファンを点検・修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(B)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	