

## 不適合情報

2018年1月15日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(B)(汚染管理区域)部分排出用動作水入口配管継手部から微量な水漏れおよび水溜まり(約80cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	5号機	代替高圧注水設備ポンプ用アンカーボルトの納入時、検品要領書に誤記があり識別管理番号の違うアンカーボルトが納品されたことを確認した。当該事象の原因を調査し是正。	
3	6号機	原子炉建屋4階(非管理区域)南側天井部から雨水の滴下および水溜まり(約20cc)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
4	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)の冷却水温度調節バイパス弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	その他	大湊側駐車場で業務車両を駐車時、駐車場後方にあるケーブル用収納箱に接触し損傷させたことを確認した。当該収納箱を点検・修理。	