

不適合情報

2018年1月22日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	炉心性能計算機用ハブ1台に動作不良を確認した。当該ハブを点検・修理。	
2	5号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口)に指示が低いことを示す警報の発生を確認した。当該モニタを点検・修理。なお、現在排ガス系設備は停止中。	
3	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)(B)(C)の吸込ストレーナに詰まりを確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	
4	6号機	タービンランド蒸気排風機(A)の軸受油面計から微量の油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該油面計を点検・修理。	
5	6号機	タービンランド蒸気排風機(B)の軸受油面計から微量の油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該油面計を点検・修理。	