

## 不適合情報

2018年2月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調補機非常用冷却水系サージタンク(A)水位スイッチの点検時、接断差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
2	4号機	直流125V蓄電池(B)の点検時、No. 42セルの端子電圧が管理値を下回っていることを確認した。当該セルを修理。なお、蓄電池全体の電圧に異常なし。	
3	7号機	サプレッションプール浄化系ろ過脱塩装置入口サンプル入口弁の位置スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	その他	環境管理棟屋上の排ガス洗浄装置給水配管フランジ部より水(水道水)の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	