

不適合情報

2018年2月16日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 4号機 | 監視用テレビモニタ装置カメラ(主取水口除塵装置)のウォッシャーポンプに動作不良を確認した。当該ウォッシャーポンプを点検・修理。 | |
| 2 | 6号機 | 取材のため管理区域に入域していた一時立入者の撮影機材を入れた鞆の中に、飲食物(ペットボトル、ガム)があることを確認した。当該飲食物を廃棄。当該事象の原因を調査。なお、当該飲食物は未開封であり管理区域での飲食はなかった。 | |
| 3 | その他 | 可搬型モニタリングポストNo. 10の点検時、1つの通信回線にデータ伝送不良を確認した。当該装置を修理。 | |
| 4 | その他 | 大湊側焼却建屋屋上階扉(管理区域)下部から雨水の浸入痕を確認した。拭き取り実施済み。当該扉を点検・修理。 | |