

## 不適合情報

2018年2月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備洗濯廃液系計算機インターフェイス盤用サーバーの点検時、2系サーバーに一時的な動作不良を確認した。当該サーバーを修理。	
2	3号機	原子炉建屋送風機の切替時、逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
3	その他	水処理設備No. 3純水タンクドレン弁のカバーに損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
4	その他	固体廃棄物処理建屋ドラム缶充填操作箱の操作パネル画面に表示不良を確認した。当該パネルを点検・修理。	
5	その他	当社社員が原子力保全統合システムの不適合報告書データ(7件)の処理中、誤ってキャンセル処理したことを確認した。当該事象の原因を調査。当該不適合を再発行。	