

不適合情報

2018年3月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	プロセス計算機の公開データ用サーバへの伝送回線に通信障害を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	プロセス計算機入出力装置No. 3(A)系に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置は(B)系で監視中。	
3	2号機	原子炉補機冷却水系タイライン供給管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	原子炉水位(燃料域)記録計の紙送り機構部に損傷を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	3号機	圧力抑制室プール水位/圧力抑制室圧力記録計の紙送り機構部に損傷を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	3号機	原子炉水位(広帯域)/圧力記録計の紙送り機構部に損傷を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	3号機	ケーブル洞道入口扉に開閉不良を確認した。当該扉を点検・修理。	
8	4号機	制御棒駆動水ポンプ(A)運転中に、当該ポンプ運転中は停止している補助油ポンプが運転していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
9	7号機	中央制御室加湿器用給水配管水に汚れを確認した。当該配管を点検・清掃。	
10	その他	水処理設備(屋外)純水タンクおよびろ過水タンク周りの弁(5箇所)の保温材に損傷を確認した。当該保温材を点検・修理。	
11	その他	発電所構内で小型クレーン付トラック下部よりパワーステアリングオイルの滴下を確認した。中和剤散布し拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。なお、油の海への流出はない。	