

不適合情報

2018年3月8日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	高電導度廃液系サンプル槽出口流量調節弁点検後の動作確認時、放射性廃棄物処理設備中央制御室の弁開度表示に表示不良を確認した。当該弁を修理。	
2	その他	水処理設備No. 3純水タンクサンプリング配管の保温材から水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	