

不適合情報

2018年3月12日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	濃縮廃液系濃縮廃液ポンプ(A)の出口圧力計元弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	7号機	コントロール建屋1階の作業用仮設足場を移動中の協力企業作業員が照明器具に接触し、損傷させたことを確認した。当該器具を点検・修理。	