

## 不適合情報

2018年3月13日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩塔(A)電磁弁盤内の電磁弁2個に空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	その他	固体廃棄物処理設備の廃棄体データ管理システムデータのバックアップ用磁気テープ装置に異常を示す表示を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	その他	固体廃棄物処理設備の廃棄体データ管理システム用ハンディターミナル(データ読み込み装置)に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルタ(B)着火装置区域において微かに異臭を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、ガス検知器での測定で検知なし。	