

不適合情報

2018年3月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高起動変圧器ヤード地下タンク排水ポンプ制御盤の扉ハンドルに損傷を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)に冷媒蒸発圧力が低いことを示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	7号機	中央制御室の移動式炉内計装系操作画面装置に表示不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	7号機	計装用圧縮空気系電気ヒーター(B)出口温度計のカバーが損傷していることを確認した。当該カバーを点検・修理。	
5	その他	荒浜側焼却建屋屋上の雨水用配管取付金具に腐食を確認した。当該金具を点検・修理。	