

不適合情報

2018年3月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 3号機 | 相非分離母線(B)室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。 | |
| 2 | 3号機 | 放射性廃棄物処理設備中央制御室電子計算機の故障を示す警報の発生および自動復帰を確認した。当該計算機を点検・修理。 | |
| 3 | 6号機 | 循環水ポンプ建屋天井クレーンの点検時、西側走行ブレーキに動作不良を確認した。当該ブレーキを点検・修理。 | |
| 4 | 7号機 | タービン建屋大物搬出入口内側のシャッターレールとシャッターが干渉し、全閉にならないことを確認した。当該シャッターを点検・修理。 | |