

不適合情報

2018年4月3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	雑用水系の積算計バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)にて電解鉄イオン供給設備点検後の水張りにおいて、タービン補機冷却海水系の点検箇所開放部から海水(約470リットル)の漏えいを確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し修理。【2018年3月30日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30033001p.pdf	
3	5号機	原子炉補機冷却海水(B)系の電解鉄イオン注入調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	海水熱交換器建屋大物搬入口脇の屋外照明用支柱に腐食を確認した。当該支柱を点検・修理。	
5	5号機	有線プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセット1台に動作不良を確認した。当該装置を修理。	