

## 不適合情報

2018年4月6日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(B)出口弁の弁棒付け根部に硫酸の析出を確認した。拭き取り実施済み。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	変圧器防災装置の定例手動起動試験時、噴霧ノズル81個中16個に詰まりを確認した。当該ノズルを点検・清掃。	
3	7号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(B)のメカニカルシール部に微量の水の滴下を確認した。当該部を点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレットNo. 37(箱形荷台)キャスター1個に損傷を確認した。当該キャスターを点検・修理。	
5	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレットNo. 40(箱形荷台)キャスター1個に損傷を確認した。当該キャスターを点検・修理。	
6	その他	大湊側焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置のサンプルポンプ(A)流量が低下傾向にあることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	