

## 不適合情報

2018年4月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1   | 3号機 | タービン補機冷却海水系ポンプ(A)の軸受グランド部から潤滑水がでていないことを確認した。当該部を点検・修理。             |    |
| 2   | 3号機 | 中央制御室の変圧器・相分離母線温度記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。                        |    |
| 3   | 4号機 | 計装用圧縮空気系のバックアップ弁の定例作動試験時、作動用圧カスイッチの動作圧力が低下傾向にあることを確認した。当該計器を点検・修理。 |    |
| 4   | 7号機 | 循環水ポンプ用天井クレーンの点検時、補巻用ブレーキドラムにひびを確認した。当該ドラムを修理。                     |    |
| 5   | 7号機 | 中央制御室の天井に雨水の漏れ跡を確認した。当該部を点検・修理。なお、中央制御室の気密漏えい性に影響するものではない。         |    |