

不適合情報

2018年5月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備区域エアワッシャー室の排水ポンプ(B)に汲み上げ不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	1号機	軽油タンク(B)の燃料補給配管ストレーナ入口側圧力計元弁グランド押さえ用ナットに腐食を確認した。当該ナットを点検・修理。	
3	1号機	軽油タンク(B)の燃料補給配管ストレーナ出口側圧力計元弁グランド押さえ用ナットに腐食を確認した。当該ナットを点検・修理。	
4	1号機	補助ボイラー5Bの点検時、水配管トレンチ排水ポンプ13漏油検知器に動作不良を確認した。当該検知器を修理。	
5	3号機	原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ(A)差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
6	4号機	復水ろ過脱塩装置制御室のエア放射線モニタに指示値の下限を示す警報の発生および復旧を確認した。現場測定値は異常なし。当該モニタを点検・修理。	
7	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の吸込み流量調整用ダンパに動作不良を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
8	6号機	原子炉格納容器内温度記録計のインクリボン留め具に損傷を確認した。当該留め具を点検・修理。	
9	7号機	中央制御室メッセージプリンタNo. IIの電源が入らないことを確認した。なお、他のプリンターにて打ち出しは可能。当該プリンタを点検・修理。	