

## 不適合情報

2018年5月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	グランド蒸気復水器および復水器真空ポンプ排ガス放射線モニタ除湿器の冷却水配管フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)フラップに動作不良を確認した。当該フラップを点検・修理。	
2	7号機	タービン建屋海水熱交換器区域1階の照明器具取付部に損傷を確認した。当該取付部を点検・修理。	