

## 不適合情報

2018年5月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	中央制御室換気空調系ダクトの外気取入口点検時、ダクト継手部に腐食による隙間(1箇所)を確認した。当該ダクトの応急処置実施済み。	
2	その他	電気計測器の点検時、交流直流クランプテスターの測定誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計測器を除却。なお、前回点検以降に使用実績はなかった。	