

不適合情報

2018年5月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	雑用水系取水口南側供給配管ベント弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	原子炉区域排気処理設備(B)の点検時、フィルタ(15組/24組中)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	
3	7号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量が低いことを示す警報の発生を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	その他	大湊側ボイラー(4A)の点検時、窒素ガス入口元弁の動作不良を確認した。当該弁を修理。	